



# HF-Performer Xtreme 158



MODUŁ AWARYJNY	ECO LINE-2 2P
OBSŁUGIWANE ŚWIETŁÓWKI	T8: 58W